

СОГЛАСОВАНО
Протокол заседания
профсоюзного комитета
от 29.05.2024 № 4

УТВЕРЖДЕНО
Генеральный директор
ОАО «Жабинковский сахарный
завод»


А. Н. Познанский
«01» 04 .2024г.

**Инструкция
по охране труда и
пожарной безопасности при
проведении экскурсий
№ 1-ОТ-3**

**ГЛАВА 1
ОБЩИЕ ТРЕБОВАНИЯ ПО ОХРАНЕ ТРУДА**

1. Требования данной инструкции являются обязательными для всех лиц, участвующих в экскурсии.
2. К участию в экскурсиях допускаются лица, которым на момент проведения экскурсии исполнилось 10 лет, и не имеющие противопоказаний по состоянию здоровья для посещения пищевого производства, прошедшие инструктаж по охране труда.
3. Руководитель экскурсионной группы несет ответственность за жизнь и здоровье участников экскурсионной группы младше 18 лет, а также обеспечивает соблюдение ими требований данной инструкции.
4. Для проведения экскурсии на производство выбираются те объекты, на которых обеспечивается безопасность их проведения в соответствии с Положением об организации экскурсий на ОАО «Жабинковский сахарный завод».
5. Лицо, ответственное за проведение экскурсии на предприятии обязано провести инструктаж с участниками экскурсии по данной Инструкции, о чем в соответствующем журнале делается запись с подписями совершеннолетних инструктируемых и инструктирующего.
6. Руководитель экскурсионной группы должен постоянно следить за несовершеннолетними участниками группы во время проведения экскурсии на территории предприятия.
7. Участники экскурсионной группы обязаны соблюдать требования по охране труда, а также правила поведения на территории предприятия, в производственных, вспомогательных и бытовых помещениях.

8. Все участники экскурсионной группы обязаны выполнять требования по обеспечению пожаровзрывобезопасности.

9. Участники экскурсионной группы обязаны немедленно сообщать руководителю группы и лицу, ответственному за проведение экскурсии о любой ситуации, угрожающей жизни или здоровью окружающих, о несчастном случае, об ухудшении состояния своего здоровья.

10. Не допускается :

10.1. находиться на территории предприятия в состоянии алкогольного опьянения, либо в состоянии, вызванном употреблением наркотических средств, психотропных или токсичных веществ, а также распивать спиртные напитки, употреблять наркотические средства, психотропные или токсичные вещества;

10.2: принимать пищу и курить на территории предприятия, в производственных, вспомогательных и бытовых помещениях, приносить пищу, жевать жевательную резинку;

10.3. нарушать чистоту и порядок на территории предприятия.

11. Во время экскурсии на участников могут действовать опасные и (или) вредные производственные факторы:

движущиеся транспортные средства, машины и механизмы;

подвижные части производственного оборудования, подъемно-транспортного оборудования, передвигающиеся изделия, заготовки, материалы;

разрушающиеся конструкции, отлетающие и падающие предметы, обрушивающиеся материалы;

повышенные уровни шума и вибрации;

повышенная или пониженная температура воздуха рабочей зоны;

повышенное значение напряжения в электрической цепи, замыкание которой может произойти через тело человека;

расположение рабочего места на значительной высоте относительно поверхности земли (уровня пола);

недостаточная освещенность рабочей зоны;

воздействие внешних метеорологических факторов (ветра, осадков и др.).

12. Все участники экскурсионной группы должны знать и соблюдать правила личной гигиены и промышленной санитарии:

оставлять верхнюю одежду, головной убор, личные вещи (сумки, пакеты) в специально отведенных местах;

перед началом экскурсии надевать чистую санитарную одежду, бахилы, подбирать волосы под головной убор;

после посещения туалета вымыть руки с мылом и обработать дезинфицирующим раствором.

ГЛАВА 2

ТРЕБОВАНИЯ ПО ОХРАНЕ ТРУДА ПЕРЕД НАЧАЛОМ ЭКСКУРСИИ

13. Допущенные к экскурсии участники должны надеть санитарную одежду.

Запрещается держать в карманах одежды острые, бьющиеся предметы, создающие опасность при проведении экскурсии.

14. Перед началом экскурсии все участники должны быть ознакомлены с общей характеристикой посещаемого объекта, правилами поведения в производственных помещениях, о порядке проведения экскурсии, настоящей Инструкцией.

15. Во время проведения экскурсий участникам не разрешается производить какие-либо действия на объектах предприятия без разрешения руководителя экскурсионной группы и лица, ответственного за проведение экскурсии.

ГЛАВА 3 ТРЕБОВАНИЯ ПО ОХРАНЕ ТРУДА ВО ВРЕМЯ ЭКСКУРСИИ

16. Участники экскурсионной группы должны строго следовать за руководителем экскурсионной группы и лицом, ответственным за проведение экскурсии.

17. При передвижении не допускается самовольно покидать экскурсионную группу. Передвигаться шагом, не разрешается бегать на территории предприятия, в производственных, вспомогательных и бытовых помещениях. При передвижении по лестницам необходимо держаться за поручни.

18. Во время экскурсии не допускается:

18.1. касаться сырья, продукции и технологического оборудования, даже если оно не работает (механизмы могут включаться автоматически);

18.2. касаться и открывать защитные и блокировочные устройства и приспособления;

18.3. касаться токоведущих частей оборудования, открывать электрощитки, нажимать на кнопки, рычаги, рубильники;

18.4. заходить за ограждения и самостоятельно входить в помещения предприятия;

18.5. облакаться на ограждения рабочих зон и лестниц (переходных мостиков), подниматься на переходные мостики, площадки для обслуживания оборудования и лестницы.

19. Необходимо выполнять требования, обозначенные на плакатах и табличках безопасности.

20. Соблюдать правила перемещения в помещениях предприятия, пользоваться только установленными проходами.

На территории предприятия пользоваться пешеходными дорожками и переходами. При приближении транспортных средств (погрузчики, грузовые и легковые автомобили) необходимо уйти с пути их следования и быть предельно внимательным к их сигналам.

21. Не отвлекать от выполнения своих обязанностей работников предприятия.

ГЛАВА 4 ТРЕБОВАНИЯ ОХРАНЫ ТРУДА ПО ОКОНЧАНИИ ЭКСКУРСИИ

22. После окончания экскурсии руководитель и лицо, ответственное за проведение экскурсии выводит всех участников с объекта и проверяют наличие участников по списку.

23. Снять санитарную одежду и убрать ее в специально отведенное место.

24. Обо всех недостатках, обнаруженных во время экскурсии, участники экскурсионной группы должны сообщать руководителю экскурсии и лицу, ответственному за проведение экскурсии.

ГЛАВА 5 ТРЕБОВАНИЯ ПО ОХРАНЕ ТРУДА В АВАРИЙНЫХ СИТУАЦИЯХ

25. Участники экскурсионной группы выводятся руководителем экскурсии и лицом, ответственным за проведение экскурсии в безопасное место согласно схем эвакуации и знаков в случае аварийной ситуации на месте экскурсии если:

25.1. выявилась неисправность оборудования, которая может привести к аварии или несчастному случаю;

25.2. ощущается воздействие электрического тока на тело человека (поражение электрическим током возникает в результате случайного прикосновения или опасного приближения к частям оборудования, находящимся под напряжением);

25.3. появился несвойственный шум из оборудования, вибрация сверх допустимых норм или его поломка;

25.4. ощущается запах газа;

25.5. появился дым и запах, характерный для горячей изоляции вследствие перегрузки оборудования, пробоя изоляции электрической проводки;

25.6. в случае загорания электродвигателя, электрической проводки или пожара в цехе, которые могут возникнуть из-за нарушения противопожарного режима.

26. При получении травмы участником экскурсии необходимо:

26.1. прекратить воздействие травмирующего фактора (если он имеется), оказать пострадавшему первую (доврачебную) помощь, вызвать медработника здравпункта по телефону **69974**, а при необходимости доставить пострадавшего в учреждение здравоохранения, позвонив по тел.: **103**;


26.2. обеспечить до начала расследования сохранность обстановки на месте происшествия, а если это невозможно (существует угроза жизни и здоровью окружающих) – фиксирование обстановки путем составления схемы, протокола, фотографирования и иным методом.

Заместитель генерального директора
по идеологической работе и социальным
вопросам




С.А.Цюга

СОГЛАСОВАНО

Начальник бюро охраны труда
 В.А.Шерстюк

Инженер по ППБ, ЧСиГО

 Д.М. Косевич